



# Acción Inmediata Requerida

**Productos:**

## Líneas de Vida Retráctiles 3M™ Protecta® Seleccionadas

**Fechas Afectadas:**

Septiembre 2021

→ **3M Fall Protection está emitiendo un aviso de "Deje de Usar e Inspeccione" para modelos seleccionados de Líneas de Vida Retráctiles 3M™ Protecta®**



3M™ Fall Protection ha identificado un posible problema de fabricación con una cantidad limitada de Líneas de Vida Retráctiles (SRL) 3M™ Protecta® con líneas de vida de acero galvanizado o inoxidable fabricadas en septiembre de 2021. No ha habido informes de lesiones o accidentes asociados con este problema. Este problema de fabricación podría provocar que la SRL no se acople correctamente, pero puede detectarse fácilmente a través de la inspección previa al uso como se especifica en el documento de Instrucciones de Uso (IFU). Los códigos de producto afectados se pueden encontrar en el Apéndice 1.

### Usuarios Finales

Siga los pasos que se indican a continuación.

**Paso 1:** Localice la etiqueta en la SRL para identificar la fecha de fabricación y el número de lote (vea la imagen a la derecha). Si la SRL tiene una fecha de fabricación del **21/SEP** (septiembre de 2021) y el número de lote 21093746, continúe con el paso 2. (Tenga en cuenta que, independientemente de la fecha de fabricación, todas las SRL deben inspeccionarse antes de cada uso y por una persona competente anualmente, según las Instrucciones de Uso.

**Paso 2:** Tire rápidamente la línea de vida para asegurarse de que la SRL se bloquee. Según las Instrucciones de Uso, "Asegúrese de que el dispositivo se bloquee cuando la línea de vida se tira bruscamente. El bloqueo debe ser positivo sin deslizamiento". Si la SRL se bloquea correctamente y pasa todos los demás aspectos de la inspección previa al uso como se define en las Instrucciones de Uso, la SRL es aceptable para uso. Si descubre que su SRL no se bloquea, retire de servicio de inmediato. Comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **01800 1203M 3M (3636)** o en [3msaludocupacional@mmm.com](mailto:3msaludocupacional@mmm.com) y coordinaremos la inspección y reparación/reemplazo de la SRL, según nuestra garantía estándar.

### Distribuidores

Al recibir este Aviso, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente para obtener una lista de las SRL Protecta® afectadas que se le vendieron. Si tiene alguna de las piezas afectadas en stock, debe devolverlas a 3M Fall Protection para su reparación y/o reemplazo según nuestra garantía estándar. Reenvíe este Aviso a cualquiera de sus clientes que le hayan comprado productos afectados y bríndeles cualquier asistencia que soliciten sus clientes para completar el proceso.

Si tiene alguna pregunta con respecto a este aviso, comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente de Protección Contra Caídas de 3M.

Puede encontrar una copia de este aviso en [go.3M.com/ProtectaSRL](http://go.3M.com/ProtectaSRL).

Servicio al Cliente  
01800 1203M 3M (3636)  
[3msaludocupacional@mmm.com](mailto:3msaludocupacional@mmm.com)

Serial No:	2005749
Mfrd. (yr, mo):	21/SEP
Fabr. (fab, mm):	21093746
Lot:	
Model No:	3590502
No de modelo:	
Length (m, ft):	33ft
Longueur (m, pi):	
Material:	G
Matériau:	CSA

*Todas las Líneas de Vida Retráctiles deben ser inspeccionadas antes de cada uso y por una persona competente anualmente, según las Instrucciones de Uso.*

3M mantiene su compromiso de brindar productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta situación le pueda causar. Agradecemos su continuo apoyo a los productos y servicios de 3M Protección Contra Caídas.

Apéndice 1: Códigos de producto de las Líneas de Vida Retráctiles 3M™ Protecta® afectados

Fecha de Fabricación: Septiembre 2021 (21/SEP)

Código Producto	Descripción	Norma
3590500	SRL REBEL 33' GALV, PLASTIC	ANSI/OSHA
3590510	SRL REBEL 33' GALV, ALUM	ANSI/OSHA
3590514	SRL REBEL 20' GALV, ALUM	ANSI/OSHA
3590517	SRL REBEL 20' GALV, PLASTIC	ANSI/OSHA
3590540	SRL REBEL 20' GALV, L EDGE, PLASTIC	ANSI/OSHA
3590543	SRL REBEL 33' GALV, L EDGE, PLASTIC	ANSI/OSHA
3590546	SRL REBEL 50' GALV, L EDGE, PLASTIC	ANSI/OSHA
3590548	SRL REBEL 66' GALV, L EDGE, PLASTIC	ANSI/OSHA
3590550	SRL REBEL 50' GALV, PLASTIC	ANSI/OSHA
3590551	SRL REBEL 50' SS, PLASTIC	ANSI/OSHA
3590560	SRL REBEL 50' GALV, ALUM	ANSI/OSHA
3590590	SRL REBEL 66' GALV, PLASTIC	ANSI/OSHA
3590591	SRL REBEL 66' SS, PLASTIC	ANSI/OSHA
3590680	SRL REBEL 100' GALV, ALUM	ANSI/OSHA
3590521	SRL REBEL 10M GALV, PLASTIC	CE/EN
3590542	SRL REBEL 6M GALV, L EDGE, PLASTIC	CE/EN
3590610	SRL REBEL 20M GALV, PLASTIC	CE/EN
3590650	SRL REBEL 25M GALV, PLASTIC	CE/EN
3590690	SRL REBEL 30M GALV, PLASTIC	CE/EN
3790000	LOAD ARRESTOR 300KG 14M GALV	CE/EN
3590502	SRL REBEL 33' GALV, PLASTIC	CSA
3590518	SRL REBEL 20' GALV, PLASTIC	CSA
3590524	SRL REBEL 20' GALV, ALUM	CSA
3590529	SRL REBEL 20' SS, ALUM	CSA
3590541	SRL REBEL 20' GALV, L EDGE, PLASTIC	CSA
3590547	SRL REBEL 50' GALV, L EDGE, PLASTIC	CSA
3590552	SRL REBEL 50' GALV, PLASTIC	CSA
3590562	SRL REBEL 50' GALV, ALUM	CSA

3M mantiene su compromiso de brindar productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta situación le pueda causar. Agradecemos su continuo apoyo a los productos y servicios de 3M Protección Contra Caídas.